



Nr. înreg. ¹⁴⁶³ / CJIlfov/24.08.2018

Catre: **Instituitia Prefectului Judetului Ilfov**

Consiliul Judetean Ilfov

Garda Nationala de Mediu – Comisaritul General

UAT Berceni

UAT Vidra

Informare cu privire la poluarea baltii Vadul lui Mos din comuna Berceni, judetul Ilfov

In data de 21.08.2018 comisarii Garzii de Mediu au fost instiintati prin sesizarile inregistrate la sediul GNM-CJ Ilfov, de catre locuitorii comunei Berceni, cu privire la poluarea baltii "Vadul lui Mosu" existand mortalitate piscicola.

In data de 21.08.2018, comisarii din cadrul Garzii de Mediu – Comisaritul Judetean Ilfov, s-au deplasat la balta Vadul lui Mos din comuna Berceni, judetul Ilfov, unde s-a constatat mortalitate piscicola, iar apa avea culoarea maro inchis si miros nespecific baltii.

Comisarii Garzii de Mediu s-au deplasat impreuna cu reprezentantul laboratorului SGA Ilfov-Bucuresti, pentru a preleva probe de apa si determinarea calitatii apei din balta.

GNM-CJ Ilfov a instiintat Directia de Sanatate Publica Ilfov si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov cu privire la mortalitatea piscicola de pe balta Vadul lui Mos, pentru a interveni in prelevarea de probe. Totodata GNM-CJ Ilfov a solicitat informatii Primariei Comunei Berceni si SGA – Giurgiu, cu privire la proprietarul Baltii Vadul lui Mos.

Comisarii Garzii de Mediu, impreuna cu petentii din comuna Berceni s-au deplasat pe cursul baltii in amonte in vederea identificarii sursei de poluare. S-a constatat ca pe cursul baltii Vadul lui Mos, apa avea o culoare maro inchis si miros nespecific baltii.

Datorita suspiciunilor ca poluarea ar proveni de la depozitul de deseuri Vidra, s-a efectuat o verificare la depozitul de deseuri Vidra apartinand SC ECO SUD SA, societatea care administreaza depozitul.

Au fost verificate statiile de epurare levigat precum si bazinele de levigat ce deservesc depozitului. La momentul verificarii functionau 2 (doua) statii de epurare cu capacitatea de 6,5 mc/h respectiv 6 mc/h, iar cea de-a treia statie cu capacitate de 8 mc/h era in proces de spalare.

S-a verificat zona activa a depozitului precum si rigolele perimetrice constatandu-se acumulari de levigat in zona celulei 5 (zona activa de depozitare) . Pe partea estica a depozitului (celula 4) s-a constatat prezenta levigatului in santul de colectare si deversarea acestuia pe terenul invecinat si in paraul Cocioac.

Investigatiile au urmat si in cursul zilei de 22.08.2018, unde s-a constatat ca reprezentantii societatii ECO SUD SA, au demarat procedura de stopare a deversarilor si aducerea sub control a nivelului de levigat in rigola. Deasemenea s-a constatat inceperea lucrarilor de decapare a solului din zona afectata, demarandu-se procedura prevazuta in planul de interventie in caz de poluari accidentale.

Societatea a anuntat poluarea accidentala prin adresa inregistrata la GNM-CJIlfov sub nr. 1795/22.08.2018 la ora 15:38.

Totodata comisari din cadrul GNM-CJIlfov au incheiat o nota de constatare la UAT Berceni, in vederea impunerii masurilor de salubritate (mortalitate piscicola) baltii Vadul lui Mos si evacuarea deseurilor de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, catre o societate autorizata in vederea distrugerii acestora.

Pentru neconformitatile constatate in data de 21.08.2018 si 22.08.2018 comisari din cadrul GNM-CJ Ilfov au aplicat sanctiuni contraventionale in cuantum de 190.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului si Legea Apelor 107/1996 si au impus societatii ECO SUD SA, urmatoarele masuri:

1. Se va mentine zona activa de depozitare a deseurilor la maxim 2.500 m² pentru evitarea aparitiei de disconfort olfactiv in zona si semnalizarea zonelor active. Zona pe care nu se mai depoziteaza deseuri se va acoperi cu material inert. Se vor respecta prevederile Normativului Tehnic 757/2004 privind depozitarea deseurilor;
2. Se interzice deversarea levigatului in afara depozitului ecologic si se vor lua toate masurile de intretinere a sectiunilor de colectare si scurgere a levigatului in santurile de colectare, astfel incat sa fie asigurata scurgerea permanenta a levigatului catre instalatiile de epurare;
3. Zona afectata de poluarea accidentala va fi adusa la starea initiala;
4. In conditiile in care accidentul produs la depozitul ecologic Vidra a produs prejudicii mediului ce au provocat daune materiale in zonele afectate plata acestora cade in sarcina operatorului depozitului ECO SUD SA, aplicandu-se principiul „poluatorul plateste conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare, indiferent cine este proprietarul zonei afectate.

Comisar Sef
Emil Florin Grigore



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Intocmit: Mirel Porumbel	Comisar	24.08.2018	

2 exemplare